

752BD Firmware Update

Neue Firmware Version 752BD-13-0604

- Behoben: HDMI hohe Bitrate (HBR) Audio-Verlust bei Ausgabe mit Yamaha AV Receivern
- Audio-Verzögerungszeit im Menü einstellbar
- HDMI Handshake Fehler mit manchen Kabel-TV Boxen behoben
- CUE-Datei Wiedergabe unterstützt
- Wiedergabe von Standard AIFF Dateien
- Problem bei Wiedergabe von manchen FLAC Dateien behoben
- Weitere Update-Features finden Sie unter:
<http://www.cambridgeaudio.com/products/azur-752bd-universal-upsampling-blu-ray-dvd-cd-player#support>

ACHTUNG: Wiedergabe von BDMV Ordner/Dateien, ISO Dateien und SACD-R werden wegen Kopierschutzgesetze nicht unterstützt



Um das Update zu installieren, müssen Sie die **Region B USB update (752BD-13-0604)** Datei herunterladen: <http://www.cambridgeaudio.com/media/752bd-1371465365.zip>

Dann den Dateinhalt ‚752BD.bin‘ extrahieren und auf einen leeren USB Stick kopieren (keine Unterordner, direkt auf den USB Stick).

Wenn Sie den USB Stick am 752BD anschließen, erkennt er sofort das Upgrade. Bestätigen Sie mit ‚Ja‘ und installieren Sie die neue Firmware.

Im Bereich „Geräteeinrichtung“ des Einrichtungsmenüs sollte unter Firmware Information die neue Firmware angezeigt werden ‚752BD-13-0604‘.

